

# Güteüberwachte Baustoffgemische für Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln

Stand: 17.09.2019

Lfd.Nr.	Regierungsbezirk	Lieferfirma					Verfestigung										HGT		Fremdüberwachung	
		Name	PLZ	Anschrift	Werk	Gesteinsart	0/2	0/4	0/8	0/11	0/16	0/22	0/32	0/45	0/56	0/63	0/32	0/45		
1	OFr	Bärnreuther+Deuerlein Schotterwerke GmbH & Co. KG	92353	Postbauer-Heng Dillberg 3	Oberachtel	Kalkstein												x	x	TUM
2	MFr	Bärnreuther+Deuerlein Schotterwerke GmbH & Co. KG	92353	Postbauer-Heng Dillberg 3	Oberndorf	Kalkstein												x		TUM
3	OB	H. Geiger GmbH Stein- und Schotterwerke	85125	Kinding-Pfraundorf Am Schotterwerk 1	Pfraundorf	Kalkstein												x		TUM
4	NB	Niederbayerische Schotterwerke Rieger & Seil GmbH	94471	Vilshofen Postfach 280	Neustift	Granit												x		TUM