

Güteüberwachte Baustoffgemische für Bettungs- und Fugenmaterial von Pflaster

Stand: 15.05.2023

Lfd.Nr.	Regierungsbezirk	Lieferfirma					Bettungsmaterial				Fugenmaterial					Fremdüberwachung
		Name	PLZ	Anschrift	Werk	Gesteinsart	0/4	0/5	0/8	0/11	0/2	0/4	0/5	0/8	0/11	
1	Ufr	Adolf Steinbach GmbH und Co. KG Steinindustrie Schotterwerke	97616	Bad Neustadt a. d. Saale Strahlungerstraße	Salz- Strahlungen	Kalkstein		1, 2	1, 2		X		1, 2			LGA
2	OB	AKR Alz Kies und Recycling GmbH	83342	Tacherting Wagenau 1	Wagenau	Kies		1, 2					1, 2			TUM
3	OB	B & K Kies- und Splittwerke	84547	Emmerting Bergmannweg 12	Emmerting	Kies		1, 2	1, 2				1, 2			TUM
4	Schw	BK-Kies GmbH & Co. KG	86825	Bad Wörishofen Unteres Hart 13	Bad Wörishofen	Kies		1, 2					1, 2			TUM
5	Opf	Bärnreuther+Deuerlein Schotterwerke GmbH & Co. KG	92353	Postbauer-Heng Dillberg 3	Oberndorf	Kalkstein		1, 2					1, 2			TUM
6	Opf	Bärnreuther+Deuerlein Schotterwerke GmbH & Co. KG	92353	Postbauer-Heng Dillberg 3	Weickenhof	Kalkstein		1, 2					1, 2			TUM
7	Ufr	Basalt-Actien-Gesellschaft Hartsteinwerke Bayern-Thüringen	95666	Mitterteich Postfach 1260	Steinberg / Bischofsheim	Basalt		1, 2					1, 2			LGA
8	OPf	Godelmann GmbH & Co. KG	92269	92269 Fensterbach Industriestraße 1	Högling	Granit, Kies, RC- Baustoff		1				1				TUM
9	Schw	Brutscher GmbH & Co. KG Transportbeton- und Kieswerke	87561	Oberstdorf Am Gstad 1	Hafenthal	Kies		1, 2								TUM
10	OB	Fackler GmbH Kieswerk & Recycling	85630	Grasbrunn Hohenbrunnerweg	Grasbrunn	Kies		1, 2								TUM
11	NB	Fahrner Bauunternehmung GmbH	84066	Mallersdorf-Pfaffenberg Bayerwaldstraße 8	Oberlindhart	Kies		1, 2					1, 2			TUM

Güteüberwachte Baustoffgemische für Bettungs- und Fugenmaterial von Pflaster

Stand: 15.05.2023

Lfd.Nr.	Regierungsbezirk	Lieferfirma				Bettungsmaterial				Fugenmaterial					Fremdüberwachung	
		Name	PLZ	Anschrift	Werk	Gesteinsart	0/4	0/5	0/8	0/11	0/2	0/4	0/5	0/8		0/11
12	MFr	Franken-Schotter GmbH & Co. KG	91757	Treuchtlingen-Dietfurt Hungerbachtal 1	Treuchtlingen-Dietfurt	Dolomit u. Kalkstein		1,2	1,2	1,2	x		1,2	1,2	1,2	LGA
13	OB	Glück Bernhard GmbH & Co.	81266	Gräfelfing Spitzackerstraße 12	Gräfelfing	Kies		1,2					1,2			ÜV
14	MFr	H. Geiger GmbH Stein- und Schotterwerk	91245	Simmelsdorf Ittlinger Mühle	Ittlinger Mühle	dolomiti- scher Kalkstein		1,2								LGA
15	OB	H. Geiger GmbH Stein- und Schotterwerke	85125	Kinding-Pfraundorf Am Schotterwerk 1	Pfraundorf	Kalkstein		1,2								TUM
16	OB	Hartstein- & Schotterwerk Ludwig Groß GmbH	88730	Fischbachau Sandbichl 31	Fischbachau	Kalkstein		2								TUM
17	OFr	Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland Zweigniederlassung der Basalt- Actiengesellschaft	99098	Erfurt Windischholzhäuser Weg 5	Zeilberg	Basalt		1,2	1,2				1,2			IFB
18	Opf	Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland Zweigniederlassung der Basalt- Actiengesellschaft	99098	Erfurt Windischholzhäuser Weg 5	Hirschentanz	Basalt		1,2					1,2			IFB
19	OFr	Hartsteinwerke Schicker OHG	95364	Bad Berneck Rimlasgrund 36	Bad Berneck	Diabas		2								TUM
20	OFr	Hartsteinwerke Schicker OHG	95364	Stadtsteinach Hainbergstraße 21	Stadtsteinach	Diabas		1,2								TUM
21	OB	Huber Stefan	84149	Velden Hackenham 7	Aschau/Inn	Kies		1,2					1,2			TUM
22	NB	Isarkies GmbH & Co. KG	84051	Unterwattenbach Am Steinberg 1	Unterwattenbach	Kies		2								ÜV

Güteüberwachte Baustoffgemische für Bettungs- und Fugenmaterial von Pflaster

Stand: 15.05.2023

Lfd.Nr.	Regierungsbezirk	Lieferfirma					Bettungsmaterial				Fugenmaterial					Fremdüberwachung
		Name	PLZ	Anschrift	Werk	Gesteinsart	0/4	0/5	0/8	0/11	0/2	0/4	0/5	0/8	0/11	
23	Opf	Kalk- und Schotterwerke Hermann Trollius GmbH	92283	Lauterhofen Am Häselberg 1	Lauterhofen	Kalkstein		1, 2								TUM
24	NB	Karl Bachl Granitwerk GmbH & Co. KG	94051	Hauzenberg Klingerreuth 20	Wotzdorf	Granit		1,2					1			IFM
25	OPf	Karl Schwinger GmbH & Co. KG Granitwerk Nittenau	93149	Nittenau	Treidling	Granit		1,2			1,2					TUM
26	Schw	Kieswerk Gabriel GmbH	86807	Buchloe Winkeläckerstraße 2	Buchloe	Kies		1,2					1,2			ÜV
27	NB	Kieswerk Haidhäuser GmbH	94060	Pocking Haidhäuser 10	Haidhäuser	Kies			2							ÜV
28	Schw	Kling Xaver GmbH	89344	Aislingen Lauinger Straße 75	Aislingen	Kies		2				2				ABPI
29	OB	Kies-Asphalt-Transportbeton Werk Oberland Rolf Strohmaier GmbH Rolf Strohmaier GmbH	82386	Huglfing Weiden 2	Huglfing	Kies		1, 2					1, 2			TUM
30	OB	Kronthaler & Co. Sand- und Kieswerke	85406	Zolling Flitzinger Straße 33	Erding	Kies							1,2			ÜV
31	OB	Kronthaler & Co. Sand- und Kieswerke	85406	Zolling Flitzinger Straße 33	Pulling	Kies		1,2					1,2			ÜV
32	OB	Lampersberger GmbH	83339	Chieming Kleeham 9	Kleeham	Kies		1,2					1,2			ÜV
33	Schw	Lauter Sand Kies Beton GmbH & Co. KG	86399	Bobingen Haunstetter Straße 5	Bobingen	Kies		1, 2					1, 2			TUM

Güteüberwachte Baustoffgemische für Bettungs- und Fugenmaterial von Pflaster

Stand: 15.05.2023

Lfd.Nr.	Regierungsbezirk	Lieferfirma					Bettungsmaterial				Fugenmaterial					Fremdüberwachung
		Name	PLZ	Anschrift	Werk	Gesteinsart	0/4	0/5	0/8	0/11	0/2	0/4	0/5	0/8	0/11	
34	Schw	Märker Kies GmbH	86655	Harburg Oskar-Märker-Straße 24	Hurlach	Kies		1,2					1,2			ÜV
35	OB	Münchner Kies Union GmbH & Co. KG	85386	Eching Am Fretz 1	Buch	Kies		1,2	1,2				1,2	1,2		ÜV
36	NB	Niederbayerische Schotterwerke Rieger & Seil GmbH	94471	Vilshofen Postfach 280	Neustift	Granit		2								TUM
37	OB	Piederstorfer Edelsplitt - Sand - Kies GmbH	83342	Tacherting Wagenau 1	Trostberg- Oberwimm	Kies		1, 2					1, 2			TUM
38	OPf	Rädlinger Blauberg GmbH	93413	Cham Rädlinger Allee 1	Blauberg	Granit		1,2								TUM
39	OB	Rohrdorfer Sand und Kies GmbH	83101	Rohrdorf Sinning 1	Berglern	Kies		1,2					1,2			ÜV
40	UFr	Rudolf Schebler Schotterwerk	98734	Birkenfeld Bergstraße 14	Birkenfeld	Kalkstein		2								TUM
41	OB	Schielein Kies + Beton GmbH & Co. KG	85290	Geisenfeld Postfach 1050	Geisenfeld	Kies		1,2					1,2			TUM
42	Schw	Schmid Xaver GmbH & Co.	87616	Marktoberdorf Tigaustraße 6	Geisenried- Engratsried	Kies		2								ÜV
43	OB	Selmayr & Söhne GmbH Kies- und Betonsteinwerk	82291	Mammendorf Nassenhauser Straße 2	Mammendorf	Kies		2					2			ÜV
44	Schw	Steidele Hans GmbH Sand- und Kieswerk, TB-Werk	87789	Woringen	Woringen	Kies		1,2	1,2		1,2		1,2	1,2		ÜV

Güteüberwachte Baustoffgemische für Bettungs- und Fugenmaterial von Pflaster

Stand: 15.05.2023

Lfd.Nr.	Regierungsbezirk	Lieferfirma				Bettungsmaterial				Fugenmaterial					Fremdüberwachung	
		Name	PLZ	Anschrift	Werk	Gesteinsart	0/4	0/5	0/8	0/11	0/2	0/4	0/5	0/8		0/11
45	Schw	W. Geiger GmbH & Co. KG	87561	Oberstdorf Wilhelm-Geiger-Straße 1	Ellhofen	Kies		1, 2								TUM
46	Schw	W. Geiger GmbH & Co. KG	87561	Oberstdorf Wilhelm-Geiger-Straße 1	Herzmanns	Kies		1, 2								TUM
47	OB	Wanner & Märker GmbH & Co. KG Kies- und Splittwerke	86682	Genderkingen Neuteile 1	Burgheim	Kies		1, 2	1, 2				1,2			ÜV
48	Schw	Wanner & Märker GmbH & Co. KG Kies- und Splittwerke	86682	Genderkingen Neuteile 1	Schäfstall	Kies		1, 2	1, 2				1,2			ÜV
49	OB	Xaver Riebel München GmbH & Co. KG Kieswerk	81249	München Paul-Ehrlich-Weg 130	Allach	Kies		1,2					1,2			ÜV
50	Ofr	Hartsteinwerk Hüttengrund GmbH	96253	Untersiemau Coburger Straße 35	Hüttengrund	Grauwacke			1,2					1,2		DrH IBU

Anmerkung 1: Entspricht Zeile 1 der Tabellen 4, 5, 6 bzw. 11, 12, 13 der TL Pflaster-StB
 2: Entspricht Zeile 2 der Tabellen 4, 5, 6 bzw. 11, 12, 13 der TL Pflaster-StB